

Bronsyxans samfällighetsförening protokoll nr 1-2014

Styrelsen 2014-01-08, per capsulam

Närvarande:	Esa Pasanen	Ordförande	Ralph Rudhage	Suppleant
	Anders Hallqvist	Sekreterare	Leif Kristoffersson	Vice sekreterare
	Ulla Pettersson	Kassör	Linda Olovsson	Suppleant
	Gunnar Larsson	Vice ordf		

§ 1 Värmesystemet

En ytterligare läcka i samfällighetens värmesystem har lokaliserats till kulverten på gård 4 mellan Bronslurgatan och Lurblåsargatan.

RT driftservice har konstaterat att det finns ett oförklarligt stort temperaturfall mellan Bronslurgatan och Lurblåsargatan som bara förklaras med ett läckage på ledningen.

Styrelsen beslutade att hela kulverten på gård 4 skall bytas ut. Uppdraget går till RT Driftservice. Arbetet påbörjas så snart som möjligt.

Västerås 2014-01-08


.....
Anders Hallqvist

Justeras


.....
Esa Pasanen