

## Vad har hänt efter 1990

Beslut som tagits på föreningsstämmor/årsmöten, utförda större insatser under våra gemensamma städdagar samt arbeten utförda under annan tid.

### 2023

Kantklippning och sladdning av grusvägarna samt diverse dikesrensningar. Flisning och eldning av rishögar, framförallt efter stormen Alfrida.

Vår del av Bysträsket rensad från gäddnate.

### 2022

Årsmötet röstade ja till omskrivna stadgar. Två vintertappställen har lagts och blåsning av rören har utförts. Årsmötet ger styrelsen uppdrag att titta på kostnaden för att underhålla diken.

### 2021

Den gamla hydroforen byttes ut. Årsmötet beslutade att bommen ska hållas öppen men att styrelsen kan besluta om att den ska hållas stängd om det uppstår situationer som innebär förhöjd inbrottsrisk. Samfälligheten fick ny hemsida och ny mejladress. Lindelöf Skogskonsults arbete i området är avslutat. Årsmötet röstade emot ytterligare kostnader för bortforsling av ris.

### 2020

IP-only slutförde installationen av bredband till de fastigheter i området som beställt det. Två flytbryggor köptes in och sjösattes i Svartträsket och Bysträsket. En tappkran installerade vid pumphuset.

### 2019

Årsmötet beslutade att anlita Lindelöf skogskonsult för att röja efter stormen Alfrida som drabbat Sörgården hårt. Uppdraget utvidgades till att gallra på samfällighetens allmänningar i överensstämmelse med den Skogsvårdsplan som beställts av Skogsstyrelsen.

### 2018

Beslut på årsmötet att ny flotte skulle införskaffas till Svartträsket. Priset för flotten blev dubbelt så dyr som budgeterat. Styrelsen har därför beslutat att prioritera dricksvattenfrågan innan nya badflottar till våra sjöar köps in.

### 2017

Bysträskets badplats är iordninggjord med bl.a. mer sand och en sandlåda.

Nya vägskyltar uppsatta. Nya målstolpar på fotbollsplanen.

### 2016

Ny brygga i Svartträsket.

Bommen ska vara öppen dagtid på försök under sommarmånaderna.

### 2015

Ny brygga i Bysträsket.

### 2014

Brunnshål nr 2 är tryckt.

### 2013

Ett brunnshål är tryckt i augusti 2013 och förberedelse är gjord för tryck av brunnshål nr 2 av 3 under 2014 för att eliminera det dåliga trycket. Underhåll av pumphus och vattenledningar samt våra två bryggor och diverse slyrensning.

**2012**

Renovering av pumphuset samt våra bryggor. Det har uppstått en del vattenläckor som har åtgärdats. Dels av styrelsen, medlemmar samt externa entreprenörer. De kommer att följas upp under 2013 för att undersöka vad som orsakat dem förutom ett blixtnedslag 20 juli som orsakade läckor på delar av Svartträskvägens vattenledning som brändes sönder åt två håll.

**2011**

Blåsning av Svartträskvägens huvudvattenledning. En större insats är gjord på våra två vägar, kantskärning och grusning. Renovering av pumphusets tak. Officiella adresser införs. Flytt av brevlådorna enligt Postens anvisning. Renovering av Svartträskets brygga.

**2010**

Blåsning av Bysträskvägens huvudvattenledning. Vattenprov har tagits. Nytt tak över alla brevlådor. **2009**

Renovering av vintertappställe invid 2:32, garantijobb. Isolering av huvudvattenledning som ligger synlig invid 2:32 samt utdikning.

**2008**

Fastställande av påminnelseavgift vid försenad inbetalning av årsavgift: 100

kr/utskick. **2007**

Det åligger varje fastighetsägare att se till, att kranar, kopplingar och slangar till vattnet är i gott skick så de inte orsakar läckage varpå systemet blir tömt på vatten. Styrelsen kommer att göra en okulärbesiktning av ovanstående. Där det visar sig att någon del behöver bytas ut ombedes fastighetsägaren att göra detta! Gör inte fastighetsägaren det, kommer styrelsen att ombesörja det på fastighetsägarens bekostnad. Tryckning av "gamla" borrhål gjord. Tre vintertappställen är renoverade.

**2006**

Markupplåtelseavtal för elledning i mark. Servitut till Vattenfall.

**2005**

Tryckning av vattenhål. Skylt sätts upp vid bommen.

**2004**

Hastigheten sänks till 20 km i timmen inom området. Bysträskets flytblock byts

ut. **2003**

Styrelsen fick i uppdrag att utreda att eventuellt borra nytt "vattenhål".

**2002**

Kranar vid transformatorhuset skall lagas ev. med avstängare.

**2001**

Inga beslut.

**2000**

Manuell vägbom sätts upp. Betalas via extra debitering. Vändplats för postbilen anläggs.

Underhåll av vattensystemet p.g.a. för hög vattenförbrukning. Renoveringen kommer att kosta mer än budgeterat, varför budget måste justeras. Stämman överlät till styrelsen att underöka och fatta beslut i

frågan att sätta in karp i Bysträsket.

2

#### **1999**

Tomtägare 2:8 har fått sin vattenledning avgrävd. Åtgärdas under en av städdagarna. Vintervattentappkranar behöver åtgärdas! Pumpen i djuphålsbrunnen behöver ny kabel. Pumphusets elinstallation fyller inte säkerhetskraven. Föreningen tar in offerter för översyn av säkerhetskraven!

#### **1998**

Flödesmätare installeras i pumphuset.

#### **1997**

Offert på dränkbar pump tas in. Vattenmätare för inkommande vatten monteras i pumphuset för att minimera vattenläckor. Kontinuerlig uppföljning av vattenåtgången gör det möjligt att upptäcka dolda läckor. Ny ställning för anslagstavla och postlådor. Tre sandlådor köps in. Container hyrs för grovsopor.

#### **1996**

Åtta till tio tomter saknar avstängskranar vid huvudvattenledningen. I närheten av tomtgränsen ska varje tomtägare ha, av styrelsen godkänd avstängningskran som är väl synlig och lättåtkomlig.

#### **1995**

Skogsavverkning utförs av Marinen vid Svarträsket trots medlemmarnas protester. Det finns ingen lag som förbjuder skogsavverkning ända ner till sjön men man bör lämna 10-15 meter av skogen runt sjön enligt Skogsvårdslagen samt lämna 10% av skogen kvar. Vi slapp i alla fall stora timmerbilar på våra vägar då vi inte fått bidrag för att bygga dem.

#### **1994**

Rengöring av tanken. Vattenprov lämnas in till analys vid Smittskyddsinstitutet. Svaret blev att vårt vatten från såväl borrhålen och vattentanken var utan anmärkning utifrån bakteriologisk synpunkt.

#### **1993**

Avstängningskran vid tomtgräns ska anordnas av respektive tomtägare.

#### **1992**

Vattenfall utför mätarbyte. "Akta-skyltar" sätts upp. Blåsning av vattensystemet har utförts.

#### **1991**

Brevlådorna ska flyttas så att udda nr sitter på övre raden och jämna på den undre enligt meddelande från Posten.

