

## Översyn av lekplats samfälligheten Hälleborg.

Kontrollera att kätting, gungor, virke etc. är helt och att inte någon kan skada sig på lekutrustningen.

### Kontrollområden.

|                     | 1                                   | 2                                   | 3                        |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Gungställning    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 2. Gungdjur         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 3. Lekhus           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 4. Klätterställning | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 5. Staket           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 6. Soffor           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Fotbollsmål      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

|                 |   |                                      |
|-----------------|---|--------------------------------------|
| Kontrollstatus: | 1 | Kontrollerat och godkänt             |
|                 | 2 | Kontrollerat ej godkänt bör åtgärdas |
|                 | 3 | Ej kontrollerat                      |

Övriga anteckningar: Detta är en lekplats som byggdes 1986 och som sedan har fått lite nya utrustningar under åren den sköts och underhålls av samfälligheten. Finns några anmärkningar som man bör åtgärda i samband med städdag, för att den ska se fin ut och att den ska vara attraktiv till att leka på.

- 1. Gungställningen:** Gungställningen ser fin trots sin ålder, överliggaren som gungorna sitter i ser OK ut och gungorna verkar sitta fast.



2. **Gungdjur:** Samtliga gungdjur är hela och fina.




3. **Lekhus:** Lekhuset är mycket fint och det finns inga skador. Börjar flagna lite färg.



4. **Klätterställning:** Ser mycket fin ut inga skador.



5. **Staket:** Helt och fint.



6. **Soffor:** Finns lite klotter, fyller sin funktion men sitter lite löst i sina fästen i marken. Man kan kolla om det går att fästa fast dom lite bättre och måla om dom för att få bort klotter.



7. **Fotbollsmål:** Stadiga och fina men lutar lite. Man kan ju se om det går att rikta upp dom.



Västerås 2023-09-30

Utförd av: Urban Sundström