

## Översyn av lekplats samfälligheten Hälleborg.

Kontrollera att kätting, gungor, virke etc. är helt och att inte någon kan skada sig på lekutrustningen.

### Kontrollområden.

	1	2	3
1. Gungställning	[X]	[ ]	[ ]
2. Gungdjur	[X]	[ ]	[ ]
3. Lekhus	[X]	[ ]	[ ]
4. Klätterställning	[X]	[ ]	[ ]
5. Staket	[X]	[ ]	[ ]
6. Soffor	[X]	[ ]	[ ]
7. Fotbollsmål	[X]	[ ]	[ ]

Kontrollstatus:	1	Kontrollerat och godkänt
	2	Kontrollerat ej godkänt bör åtgärdas
	3	Ej kontrollerat

Övriga anteckningar: Detta är en lekplats som byggdes 1986 och som sedan har fått lite nya utrustningar under åren den sköts och underhålls av samfälligheten. Finns några anmärkningar som man bör åtgärda i samband med städdag, för att den ska se fin ut och att den ska vara attraktiv till att leka på.

- Gungställningen:** Gungställningen är avkortad och inne håller nu 2 st gungor och allt ser bra ut.
- Gungdjur:** Samtliga gungdjur är hela och fina.
- Lekhus:** Lekhuset är mycket fint och det finns inga skador.
- Klätterställning:** Ser mycket fin ut inga skador.
- Staket:** Helt inga skador.
- Soffor:** Är hela och fyller sin funktion.
- Fotbollsmål:** Stadiga och fina men lutar lite. Man kan ju se om det går att rikta upp dom.

Västerås 2026-04-08      Utförd av:    Urban Sundström