

Översyn av lekplats samfälligheten Hälleborg.

Kontrollera att kätting, gungor, virke etc. är helt och att inte någon kan skada sig på lekutrustningen.

Kontrollområden.

	1	2	3
1. Gungställning	[X]	[]	[]
2. Gungdjur	[X]	[]	[]
3. Lekhus	[X]	[]	[]
4. Klätterställning	[X]	[]	[]
5. Staket	[X]	[]	[]
6. Soffor	[X]	[]	[]
7. Fotbollsmål	[X]	[]	[]

Kontrollstatus:	1	Kontrollerat och godkänt
	2	Kontrollerat ej godkänt bör åtgärdas
	3	Ej kontrollerat

Övriga anteckningar: Detta är en lekplats som byggdes 1986 och som sedan har fått lite nya utrustningar under åren den sköts och underhålls av samfälligheten. Lekplatsen ser generellt fin ut men det behöver rensas ogräs i alla sandytor.

1. **Gungställningen:** Gungställningen och 2 st gungor och allt ser bra ut.
2. **Gungdjur:** Samtliga gungdjur är hela och fina.
3. **Lekhus:** Lekhuset är mycket fint och det finns inga skador.
4. **Klätterställning:** Ser mycket fin ut inga skador.
5. **Staket:** Helt inga skador.
6. **Soffor:** Är hela och fyller sin funktion.
7. **Fotbollsmål:** Stadiga och fina men lutar lite.

Västerås 2026-08-24	Utförd av: Urban Sundström/Morgan Bjurling
---------------------	--