

Bronsyxans samfällighetsförening protokoll nr 6-2014

Styrelsen 2014-05-11 kl 09:00

Närvarande: Esa Pasanen	Ordförande	Leif Kristoffersson	Vice sekreterare
Anders Hallqvist	Sekreterare	Linda Olovsson	Suppleant
Gunnar Larsson	Vice ordförande		

§ 1 Inventering

Styrelsen inventerade föreningens förråd. Förteckningen bifogas protokollet.

§ 2 Besiktning


Styrelsen utförde besiktning av gemensamma anläggningar och gjorde följande noteringar.

- På gård 3 är plastslangarna som sitter som skydd runt kedjorna skadade och slitna, de bör tas bort eller bytas ut. Målningen av lekredskapen är sliten. Risk finns för att man kan skada sig på stickor och dylikt.
- Några kedjor till gungorna på gård 3 är slitna bör bytas ut. Eventuellt kan den mest slitna länken tas bort. Speciellt gungan närmast parkeringsplatsen.
- I miljöbod 1 var en lampa trasig.
- I miljöbod 2 saknas en kupa till lampa
- I samtliga miljöbodar sitter hyllan för soppsåsar snett. Konsolerna är böjda. Detta är värst i miljöbod 4.

Västerås 2014-05-11


Anders Hallqvist

Justeras


Esa Pasanen

Inventarier vid inventering den 11 maj, 2014

Förråd öster

Antal	Beskrivning
7	Lövräfsor, några utan skaft
4	Krattor
1	Grep
12	Piasavakvastar, 1 Sopborste
3	Grävspadar
1	Triangelformad dikesspade
1	Cementskyffel
3	Rensskopor
2	Vertikalskärare "Gardena"
1	Gödningsspridare "True Temper"
1	Gödningsspridare "Cyklon"
1	Gödningstroller "Weibulls"
1	Gödningsspridare Blå
3	Skottkärror, 1 av dessa saknar hjul
3	Skottkärrehjul
1	Fettpistol
1	Vält
1	Motorgräsklippare
1	Åkgräsklippare Husqvarna "Rider 16"
1	slangrulle
1	Renskrok
2	Bensindunk, 10 lit
1	Bensindunk 5 l
1	Bensindunk 20 l
1	Rensband
2	Brandsläckare
1	Hörselskydd
	Div gult tegel
2	Uppkörningsramper för bilar
1	Kultivator
2	Skyffeljärn
1	Handgräsklippare
1	Kätting
2	Trattar
2	Sekatör

Förråd väster

Antal	Beskrivning
1	Aluminiumstege 10 m – delbar (blå)
1	Aluminiumstege 8 m – delbar (gul)
	Aluminiumstege enkel gul
1	Aluminiumstege runda stegpinnar
1	Trappstege – aluminium
2	Trappstege – järn
3	Bänkar
2	Pallbockar
1	Tält, oklart skick
2	Slangar
1	Vattenspridare
1	Fotstöd
1	Byggställning trapp
1	Vinschställning för rotuppdragning
1	Brandsläckare
8	Snösläde

Värmecentral

Antal	Beskrivning
1	Cirkulationspump reserv
1	Drivdel till cirkulationspump, reserv
1	Reservpump till egen central
2	Borstar
1	Skyffel
	Diverse pärmar

Miljöbodar

Beskrivning	Miljöbod 1	Miljöbod 2	Miljöbod 3	Miljöbod 4
Trappstege			1	
Snöskyffel	1	1	1	1
Sopborste	1	1	1	
Sopskyffel	1	1	1	
Piassavakvast		1	1	1
Sopkvast bred	1	1	1	1
Hink		1		

Gård 1

Antal	Beskrivning
1	Lekanordning med rutschbana
1	Lekstuga
3	Gungor med kedjor
1	Betongblock
1	Sandlår
1	Sittgrupp

Gård 2

Antal	Beskrivning
1	Sittgrupp tryckimpr. Trä
1	Lekanordning med rutschbana
1	Lekstuga
1	Ställning med trapets och ringar
3	Gungor med kedjor
1	Betongblock
1	Sandlår
1	Papperskorgar
2	Bänkar

Gård 3

Antal	Beskrivning
1	Lekanordning med rutschbana
1	Lekstuga
1	Gungbräda
3	Gungor med kedjor
1	Betongblock
1	Sandlår

Gård 4

Antal	Beskrivning
1	Lekanordning med rutschbana
1	gungbräda
3	Gungor med kedjor
1	Sandlår