

TILLSYNSPROTOKOLL FJÄRRVÄRME

Anl. adress: Bärnstensgatan
Kontaktperson:
Telefon:

Kundnr: 1001381

Anl. Nr: 83130104

Ägare: Bronsyxan samf. förening
Adress: C/o Pasanen Esa
Postnr: Bronskittelgatan 18
723 51 Västerås

Extra:

Noteringar:

4:5 Trasig framledning.

Driftdata: (grundläggande för bedömning av anläggningens status)

Fjärrvärme Temp (°C)				Fjärrvärme Tryck (bar)		Värmemätare		
Fram	Retur	Rad retur	VV retur	Fram	Retur	Nummer	Mwh	m ³
78	62	-	-	6,5	4	68646020	3762.04	153261,8
Radiator Temp (°C)			Exp.-kärl Tryck (bar)	Varmvatten Temp (°C)	Påfyllt sek. mätarställn.			
Fram	Retur	Ute			Föregående	Nuvarande		
-	-	-1	1,5	-	13,898	14,801		

Kontrollpunkter:

System	Utrustning	Utan anm.	Anmärkn se ovan	System	Utrustning	Utan anm.	Anmärkn se ovan
1. Fjärrvärme (Mälarenergi:s åtagande)	1. Smutsfilter	X		3. Varmvatten	1 Växlare	-	
	2. Strypventiler	-			2 VVC-pump	-	
	3. Avluftningar	X			3 Reglering	-	
	4. Avtappningar	X			4 Skyddsblandare	-	
	5. Termometrar	X			5 Termometrar	-	
	6. Energimätare	X			6 Övrig armatur	-	
	7. Serviceventil	X					
	8. Övrigt	X					
2. Radiator	1. Växlare	-		4. Hetvatten	1 Växlare	X	
	2. Cirkulations-pump	-			2 Cirkulations-pump	X	
	3. Reglering	-			3 Reglering	X	
	4. Expansionskärl	-			4 Expansionskärl	X	
	5. Termometrar	-			5 Termometrar		X
	6. Övrig armatur	-			6 Övrig armatur	X	
	7. Smutsfilter	-			7 Hetvatten temp (°C)	Fram 70	Retur 56

Utfört av:

Namn Thomas Wesslén Mälarenergi AB	Datum 2017-11-21
------------------------------------	------------------