

TILLSYNSPROTOKOLL

Anl. adress: Bärnstensgatan
Kontaktperson:
Telefon:

Kundnr:	1001381
Anl. Nr:	83130104

Ägare: Bronsyxan samf.förening
Adress: C/o Pasanen Esa
Postnr: Bronskittelgatan 18
723 51 Västerås

Extra:

Noteringar:

Driftdata: (grundläggande för bedömning av anläggningens status)

Fjärrvärme Temp (°C)				Fjärrvärme Tryck (bar)		Värmemätare		
Fram	Retur	Rad retur	VV retur	Fram	Retur	Nummer	Mwh	m ³
79	57	-	-	7	4,5	68646020	6314,29	249374,7
Radiator Temp (°C)			Ute	Exp.-kärl Tryck (bar)	Varmvatten Temp (°C)	Påfyllt sek. mätarställn.		
Fram	Retur					Föregående	Nuvarande	
-	-		1,0	1,7	-	-		71,56

Kontrollpunkter:

System	Utrustning	Utan anm.	Anmärkn se ovan	System	Utrustning	Utan anm.	Anmärkn se ovan
1. Fjärrvärme (Mälarenergi:s åtagande)	1. Smutsfilter	X		3. Varmvatten	1 Växlare	-	
	2. Strypventiler	-			2 VVC-pump	-	
	3. Avluftningar	X			3. Reglering	-	
	4. Avtappningar	X			4. Skyddsblandare	-	
	5. Termometrar	X			5. Termometrar	-	
	6. Energimätare	X			6. Övrig armatur	-	
	7. Serviceventil	X					
	8. Övrigt	X					
2. Radiator	1. Växlare	-		4. Hetvatten	1 Växlare	X	
	2. Cirkulations-pump	-			2 Cirkulations-pump	X	
	3. Reglering	-			3. Reglering	X	
	4. Expansionskärl	-			4. Expansionskärl	X	
	5. Termometrar	-			5. Termometrar	X	
	6. Övrig armatur	-			6. Övrig armatur	X	
	7. Smutsfilter	-			7. Hetvatten temp (°C)	Fram	Retur
				65	50		

Utfört av:

Namn	Thomas Wesslén	Mälarenergi AB	Datum	2018-12-05
------	----------------	----------------	-------	------------